

57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SITESİ9..... BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

	Evet	Hayır
1 Dış cephelerin yıkanması (100 - 150 bar)	☒	☐
2 Dış cephelere tamir, bakım ve astar uygulaması	☒	☐
3 Çatlaklarda açığa çıkan demirlerin tel fırça ile temizlenmesi	☐	☒
4 Çatlaklarda açığa çıkan temizlenmiş demirlerin korozyona karşı uygun astar / epoksi malzemeyle korunması. Tüm bu yüzeylerin tamiri, astarlanıp boyanması	☐	☒
5 Dilatasyonlardaki çatlakların tamiri	☒	☐
6 Dış cephedeki prekastların bozuk yatay ve düşeydeki birleşim yerleri ne poliüretan derz dolgu fitili konulması ve poliüretan mastik çekilmesi ve su geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
7 Pencere kenarlarının açık bölümlerinin, UV dayanımı olan poliüretan mastikle hava geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
8 Balkon çiçekliklerinin bakımı, onarımı ve boyanması	☒	☐
9 Çatı parapetlerinin bakımı, onarımı ve boyanması	☐	☐
10 Mevcut yağmur iniş borularının yenilenmesi	☒	☐
11 Balkonlardan geçen yağmur iniş borularının çatıdan iptali sağlanıp kapatılması, yerine balkon dışından yeni yağmur iniş borusu indirilmesi	☒	☐
12 Çatılardan iptali sağlanan yağmur iniş borularının, yeni yerinden montajı için çatılarda gerekli eğimin verilmesi	☒	☐
13 Panjur üstlerindeki yatay zeminlerde su izolasyonu sağlamak amacıyla astar uygulaması sonrası ilk kat boya uygulamasına geçilmeden, su geçirmez esnek ve kalın dış cephe izolasyon malzemesi olan ROOFGUARD mercan rulolu tekstürlü olarak uygulanması	☒	☐
14 Çatı parapet altındaki alanlarda kuş pisliğinden dolayı görülen aşırı kirlilik için, bu alanlara yüzey hazırlığı, boya uygulaması ve "Kuşkondurmaz Diken" sistemler ile kapatılması.	☒	☐

57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SİTESİ 9 BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

- 15 Tüm blok içlerinde
- | | Evet | Hayır |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) Kat Hollerinin | ☒ | ☐ |
| b) Merdiven Sahanlığı | ☒ | ☐ |
| c) Çöp Odası | ☒ | ☐ |
| d) Çöp Kovası | ☒ | ☐ |
| e) Kat Depoları | ☒ | ☐ |
| f) Tesisat Şaft Kapakları | ☒ | ☐ |
| g) Bodrum Katları | ☒ | ☐ |
| Bakım, onarım ve boyanması | ☒ | ☐ |

- 16 Açık ve açılabilen balkonların, dış, iç ve tavanların bakım, onarım ve boyanması
- değalarca boyandı tekrar patlama oldu !!

- 17 Blok girişlerindeki kumlu sıvanın sökülüp yerine doğal taş döşemesi
- Taş döşemesinde eksik taş var!

- 18 Bina giriş üstlerine ve asansör kulelerine su yalıtımı için arduvalı membran uygulaması
- ☒

- 19 Yangın merdivenleri, yangın çıkış kapıları ve asansör kapılarının boyanması
- ☒

- 20 Balkon korkulukları, bina giriş korkuluklarının tamiri ve yağlı boy ile boyanması
- ☒

- 21 Blok giriş ve arka çıkış ve çöp odaları kapılarının boyanması
- Giriş kapılarımız boyanmadı

Açıklamalar :

Tadilat sonrası evdeki küf-yağınluğun giderilmesini talep ediyorum.
Balkon boyasında patlamalar oldu tekrar bakılmasını rica ediyorum,-
D. 13. Mutluk Lalefunda pima pen çerçevesi boyalı

Tarih :

30.01.2019

Kontrolör

[Signature]

Bina Temsilcisi

Z. Nazan Özarslan

Manolya 3 Sitesi Yönetimi

57 ADA YÖNETİCİLİĞİ
 Manolya 3/5. Blok
 Zehin Kat ATASEHİR

30.01.2019


9. BLOK

- 1- Asansör kapı ve çevresinin boyalarının kontrolü
- 2- Asansör kule boya kontrolü
- 3- Makine dairesi kapısı boya kontrolü
- 4- Tesisat saft kapaklarının boya kontrolü (iki tarafı da boyanacak. Tüm bloklar için geçerlidir.)
- 5- Yangın kapı boyalarının kontrolü.
- 6- Çöp odası kapı kasalarının boya kontrolü.
- 7- Daire 7, 8, 14, 18 kontrol edilmesi.

Bedri Arslan

Bedri Arslan

57 ADA YÖNETİCİLİĞİ
Manolya 3/5 Blok
Zemin Kat ATASEHİR



57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SİTESİ ...10... BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

	Evet	Hayır
1 Dış cephelerin yıkanması (100 - 150 bar)	☒	☐
2 Dış cephelere tamir, bakım ve astar uygulaması	☒	☐
3 Çatlaklarda açığa çıkan demirlerin tel fırça ile temizlenmesi	☒	☐
4 Çatlaklarda açığa çıkan temizlenmiş demirlerin korozyona karşı uygun astar / epoksi malzemeyle korunması. Tüm bu yüzeylerin tamiri, astarlanm ısı ve boyanması	☒	☐
5 Dilatasyonlardaki çatlakların tamiri	☒	☐
6 Dış cephedeki prekastların bozuk yatay ve düşeydeki birleşim yerleri ne poliüretan derz dolgu fitili konulması ve poliüretan mastik çekilmesi ve su geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
7 Pencere kenarlarının açık bölümlerinin, UV dayanımı olan poliüretan mastikle hava geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
8 Balkon çiçekliklerinin bakımı, onarımı ve boyanması <i>Kontrol edilmesi</i>	☒	☐
9 Çatı parapetlerinin bakımı, onarımı ve boyanması	☒	☐
10 Mevcut yağmur iniş borularının yenilenmesi	☒	☐
11 Balkonlardan geçen yağmur iniş borularının çatıdan iptali sağlanıp kapatılması, yerine balkon dışından yeni yağmur iniş borusu indirilmesi	☒	☐
12 Çatılardan iptali sağlanan yağmur iniş borularının, yeni yerinden montajı için çatılarda gerekli eğimin verilmesi	☒	☐
13 Panjur üstlerindeki yatay zeminlerde su izolasyonu sağlamak amacıyla astar uygulaması sonrası ilk kat boya uygulamasına geçilmeden, su geçirmez esnek ve kalın dış cephe izolasyon malzemesi olan ROOFGUARD mercan rulö ile tekstürlü olarak uygulanması	☒	☐
14 Çatı parapet altındaki alanlarda kuş pisliğinden dolayı görülen aşırı kirlilik için, bu alanlara yüzey hazırlığı, boya uygulaması ve "Kuşkondurmaz Diken" sistemler ile kapatılması.	☒	☐

57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SITESİ ...10... BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

- 15 Tüm blok içlerinde
- | | Evet | Hayır |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) Kat Hollerinin | ☒ | ☐ |
| b) Merdiven Sahanlığı | ☒ | ☐ |
| c) Çöp Odası | ☒ | ☐ |
| d) Çöp Kovası | ☒ | ☐ |
| e) Kat Depoları | ☒ | ☐ |
| f) Tesisat Şaft Kapakları | ☒ | ☐ |
| g) Bodrum Katları | ☒ | ☐ |

Bakım-onarım ve boyalar kontrol edilecek.

- 16 Açık ve açılabilen balkonların, dış, iç ve tavanların bakım, onarım ve boyanması
- | | Evet | Hayır |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | ☒ | ☐ |

- 17 Blok girişlerindeki kumlu sıvanın sökülüp yerine doğal taş döşer mesi
- | | Evet | Hayır |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | ☒ | ☐ |

- 18 Bina giriş üstlerine ve asansör kulelerine su yalıtımı için arduvalı membran uygulaması
- | | Evet | Hayır |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | ☒ | ☐ |

Kontrol edilecek

- 19 Yangın merdivenleri, yangın çıkış kapıları ve asansör kapılarının boyanması
- | | Evet | Hayır |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | ☒ | ☐ |

Asansör kapılarının boyaları kontrol edilecek.

- 20 Balkon korkulukları, bina giriş korkuluklarının tamiri ve yağlı boy ile boyanması
- | | Evet | Hayır |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | ☒ | ☐ |

Boyalar kontrol edilecek

- 21 Blok giriş ve arka çıkış ve çöp odaları kapılarının boyanması
- | | Evet | Hayır |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | ☒ | ☐ |

Açıklamalar :

Asansör kulelerinin izolasyon ve boya kontrolü

Çöp odalarının kontrolü

Asansör kapı kontrolü

Merdiven sahanlıklarının kontrolü ve boyanması

Tarih : 29.01.2019

Kontrolör

Bedri Arslan

Bina Temsilcisi

Yok

Manolya 3 Sitesi Yönetimi

57 ADA YÖNETİCİLİĞİ
Manolya 3/5 Blok
Kentin Kat Katasehir

57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SİTESİ BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

	Evet	Hayır
1 Dış cephelerin yıkanması (100 - 150 bar)	☒	☐
2 Dış cephelere tamir, bakım ve astar uygulaması	☒	☐
3 Çatlaklarda açığa çıkan demirlerin tel fırça ile temizlenmesi	☒	☐
4 Çatlaklarda açığa çıkan temizlenmiş demirlerin korozyona karşı uygun astar / epoksi malzemeye korunması. Tüm bu yüzeylerin tamiri, astarlanıp boyanması	☒	☐
5 Dilatasyonlardaki çatlakların tamiri	☒	☐
6 Dış cephedeki prekastların bozuk yatay ve düşeydeki birleşim yerlerine poliüretan derz dolgu fitili konulması ve poliüretan mastik çekilmesi ve su geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
7 Pencere kenarlarının açık bölümlerinin, UV dayanımı olan poliüretan mastikle hava geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
8 Balkon çökekliklerinin bakımı, onarımı ve boyanması <i>Kontrol edilmesi gereken Daire No:5 var</i>	☐	☒
9 Çatı parapetlerinin bakımı, onarımı ve boyanması	☒	☐
10 Mevcut yağmur iniş borularının yenilenmesi	☒	☐
11 Balkonlardan geçen yağmur iniş borularının çatıdan iptali sağlanıp kapatılması, yerine balkon dışından yeni yağmur iniş borusu indirilmesi	☒	☐
12 Çatılardan iptali sağlanan yağmur iniş borularının, yeni yerinden montajı için çatılarda gerekli eğimin verilmesi	☒	☐
13 Panjur üstlerindeki yatay zeminlerde su izolasyonu sağlamak amacıyla astar uygulaması sonrası ilk kat boya uygulamasına geçilmeden, su geçirmez esnek ve kalın dış cephe izolasyonu malzemesi olan ROOFGUARD mercan rulolu ile tekstürlü olarak uygulanması	☒	☐
14 Çatı parapet altındaki alanlarda kuş pisliğinden dolayı görülen aşırı kirlilik için, bu alanlara yüzey hazırlığı, boya uygulaması ve "Kuşkondurmaz Diken" sistemler ile kapatılması. <i>Burada eksik var.</i>	☒	☐

57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SİTESİ 11 BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

- 15 Tüm blok içlerinde
- | | Evet | Hayır |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Kat Hollerinin | ☐ | ☐ |
| b) Merdiven Sahanlığı | ☐ | ☐ |
| c) Çöp Odası | ☐ | ☐ |
| d) Çöp Kovası | ☐ | ☐ |
| e) Kat Depoları | ☐ | ☐ |
| f) Tesisat Şaft Kapakları | ☐ | ☐ |
| g) Bodrum Katları | ☐ | ☐ |
| Bakım, onarım ve boyanması | ☐ | ☐ |

Eksiklikler mevcut olup, ekte belirtilmiştir...

- 16 Açık ve açılabilen balkonların, dış, iç ve tavanların bakım, onarım ve boyanması
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ☒ | ☐ |
|-------------------------------------|--------------------------|

- 17 Blok girişlerindeki kumlu sıvanın sökülüp yerine doğal taş döşenmesi
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ☒ | ☐ |
|-------------------------------------|--------------------------|

- 18 Bina giriş üstlerine ve asansör kulelerine su yalıtımı için arduva zıplı membran uygulaması
- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ☐ | ☒ |
|--------------------------|-------------------------------------|

- 19 Yangın merdivenleri, yangın çıkış kapıları ve asansör kapılarının boyanması
- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ☐ | ☒ |
|--------------------------|-------------------------------------|

- 20 Balkon korkulukları, bina giriş korkuluklarının tamiri ve yağlı boy ile boyanması
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ☒ | ☐ |
|-------------------------------------|--------------------------|

Bina giriş korkulukları kontrol edilecek

- 21 Blok giriş ve arka çıkış ve çöp odaları kapılarının boyanması
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ☒ | ☐ |
|-------------------------------------|--------------------------|

Açıklamalar :

Tarih : 01.02.2019

Kontrolör

[Signature]

Bina Temsilcisi

#YOK#


Manolya 3 Sitesi Yönetimi

57 ADA YÖNETİCİLİĞİ
Manolya 3/B Blok
Zemin Kat ATAŞEHİR

11. BLOK

- 1- Asansör kule izolasyon ve boya kontrolü.
- 2- Makine dairesinin çöp bacası etrafı izolasyon ve boya kontrolü.
- 3- Makine dairesinin kapısının boya kontrolü.
- 4- Tesisat şaft kapaklarının ve çevresinin boya kontrolü.
- 5- Çöp odası kapı kasalarının boya kontrolü.
- 6- Asansör kapılarının ve çevresinin boya kontrolü.
- 7- Aydınlatma camlarının etrafının boya kontrolü.
- 8- Kat: 3-4-5-6 çöp bacalarının sağ ve solunda çatlaklar var.
- 9- Kat: 2-3 arası çöp bacası etrafının boya kontrolü.
- 10- Kat: 7-6 D:15 ve 13 daire giriş sol tarafında çatlak var. Aşağıdaki katlarda da kontrol edilecek.
- 11- Kat: 4 D:10 daire giriş sağ tarafında çatlak var.
- 12- Binada kuskonduramaz diken eksikliği var. 3 tane.
- 13- Sığınak boya kontrolü.
- 14- Daire No: 3 üst kot sifekliğinden su alıyor.

Bedr. Arslan

57 ADA YÖNETİCİLİĞİ
Manolya 3/5. Blok
Zemin Kat ATAŞEHİR

57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SİTESİ12..... BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

	Evet	Hayır
1 Dış cephelerin yıkanması (100 - 150 bar)	☒	☐
2 Dış cephelere tamir, bakım ve astar uygulaması	☒	☐
3 Çatlaklarda açığa çıkan demirlerin tel fırça ile temizlenmesi	☒	☐
4 Çatlaklarda açığa çıkan temizlenmiş demirlerin korozyona karşı uygun astar / epoksi malzemeyle korunması. Tüm bu yüzeylerin tamiri, astarlanm ısı ve boyanması	☒	☐
5 Dilatasyonlardaki çatlakların tamiri	☒	☐
6 Dış cephedeki prekastların bozuk yatay ve düşeydeki birleşim yerleri ne poliüretan derz dolgu fitili konulması ve poliüretan mastik çekilmesi ve su geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
7 Pencere kenarlarının açık bölümlerinin, UV dayanımı olan poliüretan mastikle hava geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
8 Balkon çiçekliklerinin bakımı, onarımı ve boyanması <i>Kontrol edilecek.</i>	☒	☐
9 Çatı parapetlerinin bakımı, onarımı ve boyanması	☒	☐
10 Mevcut yağmur iniş borularının yenilenmesi	☒	☐
11 Balkonlardan geçen yağmur iniş borularının çatıdan iptali sağlanıp kapatılması, yerine balkon dışından yeni yağmur iniş borusu indirilmesi	☒	☐
12 Çatılardan iptali sağlanan yağmur iniş borularının, yeni yerinden montajı için çatılarda gerekli eğimin verilmesi	☒	☐
13 Panjur üstlerindeki yatay zeminlerde su izolasyonu sağlamak amacıyla astar uygulaması sonrası ilk kat boya uygulamasına geçilmeden, su geçirmez esnek ve kalın dış cephe izolasyon malzemesi olan ROOFGUARD mercan rulolu ile tekstürlü olarak uygulanması	☒	☐
14 Çatı parapet altındaki alanlarda kuş pisliğinden dolayı görülen aşırı kirlilik için, bu alanlara yüzey hazırlığı, boya uygulaması ve "Kuşkondurmaz Diken" sistemleri ile kapatılması.	☒	☐

57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SITESİ ...12... BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

- 15 Tüm blok içlerinde
- a) Kat Hollerinin
 - b) Merdiven Sahanlığı
 - c) Çöp Odası
 - d) Çöp Kovası
 - e) Kat Depoları
 - f) Tesisat Şaft Kapakları
 - g) Bodrum Katları
 - Bakım, onarım ve boyanması

Evet Hayır

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

- 16 Açık ve açılabilen balkonların, dış, iç ve tavanların bakım, onarım ve boyanması

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

- 17 Blok girişlerindeki kumlu sıvanın sökülüp yerine doğal taş döşemesi

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

- 18 Bina giriş üstlerine ve asansör kulelerine su yalıtımı için arduva zıllı membran uygulaması

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

İzolasyon kontrolü ve tamamlanması

- 19 Yangın merdivenleri, yangın çıkış kapıları ve asansör kapılarının boyanması

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

- 20 Balkon korkulukları, bina giriş korkuluklarının tamiri ve yağlı boy ile boyanması

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

Boya kontrolü ve tamamlanması

- 21 Blok giriş ve arka çıkış ve çöp odaları kapılarının boyanması

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

Kontrol edilecek

Açıklamalar :

Asansör kulelerinin izolasyon ve boya kontrolü

Tarih : 29.01.2019

Kontrolör

Bedri Arslan
Bu

Bina Temsilcisi

Manolya 3 Sitesi Yönetimi

57 ADA YÖNETİCİLİĞİ
Manolya 3/5 Blok
Zemlin Kat ATASEHİR

57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SİTESİ ...13..... BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

	Evet	Hayır
1 Dış cephelerin yıkanması (100 - 150 bar)	☒	☐
2 Dış cephelere tamir, bakım ve astar uygulaması	☒	☐
3 Çatlaklarda açığa çıkan demirlerin tel fırça ile temizlenmesi	☒	☐
4 Çatlaklarda açığa çıkan temizlenmiş demirlerin korozyona karşı uygun astar / epoksi malzemeye korunması. Tüm bu yüzeylerin tamiri, astarlanm ısı ve boyanması	☒	☐
5 Dilatasyonlardaki çatlakların tamiri	☒	☐
6 Dış cephedeki prekastların bozuk yatay ve düşeydeki birleşim yerleri ne poliüretan derz dolgu fitili konulması ve poliüretan mastik çekilmesi ve su geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
7 Pencere kenarlarının açık bölümlerinin, UV dayanımı olan poliüretan mastikle hava geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
8 Balkon çiçekliklerinin bakımı, onarımı ve boyanması <i>Kontrol edilecek</i>	☒	☐
9 Çatı parapetlerinin bakımı, onarımı ve boyanması	☒	☐
10 Mevcut yağmur iniş borularının yenilenmesi	☒	☐
11 Balkonlardan geçen yağmur iniş borularının çatıdan iptali sağlanıp kapatılması, yerine balkon dışından yeni yağmur iniş borusu indirilmesi	☒	☐
12 Çatılardan iptali sağlanan yağmur iniş borularının, yeni yerinden montajı için çatılarda gerekli eğimin verilmesi	☒	☐
13 Panjur üstlerindeki yatay zeminlerde su izolasyonu sağlamak amacıyla astar uygulaması sonrası ilk kat boya uygulamasına geçilmeden, su geçirmez esnek ve kalın dış cephe izolasyon malzemesi olan ROOFGUARD mercan rulolu ile tekstürlü olarak uygulanması	☒	☐
14 Çatı parapet altındaki alanlarda kuş pisliğinden dolayı görülen aşırı kirlilik için, bu alanlara yüzey hazırlığı, boya uygulaması ve "Kuşkonduramaz Diken" sistemler ile kapatılması.	☒	☐

57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SİTESİ ...13... BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

- 15 Tüm blok içlerinde
- | | Evet | Hayır |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) Kat Hollerinin | ☒ | ☐ |
| b) Merdiven Sahanlığı | ☒ | ☐ |
| c) Çöp Odası | ☒ | ☐ |
| d) Çöp Kovası | ☒ | ☐ |
| e) Kat Depoları | ☒ | ☐ |
| f) Tesisat Şaft Kapakları | ☒ | ☐ |
| g) Bodrum Katları | ☒ | ☐ |
| Bakım, onarım ve boyanması | ☒ | ☐ |
- Kontrol edilecek.

- 16 Açık ve açılabilen balkonların, dış, iç ve tavanların bakım, onarım ve boyanması
- ☒ ☐

- 17 Blok girişlerindeki kumlu sıvanın sökülüp yerine doğal taş döşemesi
- ☒ ☐

- 18 Bina giriş üstlerine ve asansör kulelerine su yalıtımı için arduva zı membranın uygulaması
- ☒ ☐
- Blok giriş izolasyonunun kontrolü

- 19 Yangın merdivenleri, yangın çıkış kapıları ve asansör kapılarının boyanması
- ☒ ☐
- Asansör kapılarının kontrolü

- 20 Balkon korkulukları, bina giriş korkuluklarının tamiri ve yağlı boy ile boyanması
- ☒ ☐
- Kontrol edilecek

- 21 Blok giriş ve arka çıkış ve çöp odaları kapılarının boyanması
- ☒ ☐
- Kontrol edilecek

Açıklamalar :

Asansör kule izolasyon ve boy kontrolü

Asansör kule dış cephe kontrolü

Asansör kapı boyalarının kontrolü

Çöp odalarının kontrolü

Merdiven sahanlıklarının kontrolü

Tarih : 29.01.2019

Kontrolör

Bedri Arslan

Bina Temsilcisi

YOK

Manolya 3 Sitesi Yönetimi

57 ADA YÖNETİCİLİĞİ
MANOLYA 3/5. Blok
ZEHİR KAT ATASEHİR

57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SITESİ 14 BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

	Evet	Hayır
1 Dış cephelerin yıkanması (100 - 150 bar)	☒	☐
2 Dış cephelere tamir, bakım ve astar uygulaması <u>Eksikler mevcut</u>	☒	☐
3 Çatlaklarda açığa çıkan demirlerin tel fırça ile temizlenmesi	☒	☐
4 Çatlaklarda açığa çıkan temizlenmiş demirlerin korozyona karşı uygun astar / epoksi malzemeyle korunması. Tüm bu yüzeylerin tamiri, astarlanması ve boyanması	☒	☐
5 Dilatasyonlardaki çatlakların tamiri <u>Eksikler mevcut</u>	☒	☐
6 Dış cephedeki prekastların bozuk yatay ve düşeydeki birleşim yerlerine poliüretan derz dolgu fitili konulması ve poliüretan mastik çekilmesi ve su geçirmez duruma getirilmesi <u>Eksikler mevcut</u>	☒	☐
7 Pencere kenarlarının açık bölümlerinin, UV dayanımı olan poliüretan mastikle hava geçirmez duruma getirilmesi <u>15 derece kuzeyde çatıda</u>	☒	☐
8 Balkon çiçekliklerinin bakımı, onarımı ve boyanması	☐	☒
9 Çatı parapetlerinin bakımı, onarımı ve boyanması	☒	☐
10 Mevcut yağmur iniş borularının yenilenmesi	☒	☐
11 Balkonlardan geçen yağmur iniş borularının çatıdan iptali sağlanıp kapatılması, yerine balkon dışından yeni yağmur iniş borusu indirilmesi	☒	☐
12 Çatılardan iptali sağlanan yağmur iniş borularının, yeni yerinden rıhtım için çatılarda gerekli eğimin verilmesi	☒	☐
13 Panjur üstlerindeki yatay zeminlerde su izolasyonu sağlamak amacıyla astar uygulaması sonrası ilk kat boya uygulamasına geçilmeden, su geçirmez esnek ve kalın dış cephe izolasyon malzemesi olan ROOFGUARD mercan ul ile tekstürlü olarak uygulanması	☒	☐
14 Çatı parapet altındaki alanlarda kuş pisliğinden dolayı görülen aşırı kirlilik için, bu alanlara yüzey hazırlığı, boya uygulaması ve "Kuşkonduramaz Dike" sistemler ile kapatılması <u>Blok girişinde kopma var</u>	☒	☐

Handwritten signature

57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SITESİ14..... BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

15 Tüm blok içlerinde

- a) Kat Hollerinin
- b) Merdiven Sahanlığı
- c) Çöp Odası
- d) Çöp Kovası
- e) Kat Depoları
- f) Tesisat Şaft Kapakları
- g) Bodrum Katları
- Bakım, onarım ve boyanması

Evet Hayır

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☒
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Şaft kapak içleri boyanmadı

16 Açık ve açılabilen balkonların, dış, iç ve tavanların bakım, onarım ve boyanması

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

17 Blok girişlerindeki kumlu sıvanın sökülüp yerine doğal taş döşenmesi

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

18 Bina giriş üstlerine ve asansör kulelerine su yalıtımı için arduazlı membran uygulaması

☐	☒
--------------------------	-------------------------------------

Bina girişinde yok

19 Yangın merdivenleri, yangın çıkış kapıları ve asansör kapılarının boyanması

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

Etkiler mevcut

20 Balkon korkulukları, bina giriş korkuluklarının tamiri ve yağlı boy ile boyanması

☐	☒
--------------------------	-------------------------------------

Bina giriş korkuluklarında etkiler var

21 Blok giriş ve arka çıkış ve çöp odaları kapılarının boyanması

☐	☒
--------------------------	-------------------------------------


Açıklamalar :

Tarih : 01 Şubat 2019

Kontrolör



Bina Temsilcisi

 Nurettin Toprakçılı

Manolya 3 Sitesi Yönetimi

57 ADA YÖNETİCİLİĞİ
Manolya 3/5 Blok
Zemin Kat ATASEHİR

01.02.2019


14. BLOK

- 1- Asansör kule ve izolasyon , boya kontrolü.
- 2- Makine dairesi kapısının boya kontrolü.
- 3- Asansör kapı ve geçitlerinin boya kontrolü.
- 4- Tesisat saft kapaklarının boya kontrolü.
- 5- Göp odası kapı kasasının boya kontrolü.
- 6- Yangın kapısının üstü tavan + duvar birleşim yerlerinin boya kontrolü
- 7- Aydınlatma camlarının etrafının boya kontrolü
- 8- Blok girişinin arduvaızı membran kontrolünün yapılması.
- 9- Blok girişindeki elektrik + telefon tesisatlarının kapaklarının boya kontrolü.
- 10- Daire No: 15 mutfak balkonundan ve salon balkonundan su alıyor.
- 11- Daire No: 5 mutfak balkonundan ve salon balkonundan su alıyor.
- 12- Daire No: 10 Yatak odaları su alıyor. (Sn. Sinan Barutlu'n bilgisi var.)
- 13- Daire No: 11 , 7 mutfak ve salon balkonundan su alıyor.

Bedri Arslan



YÖNETİCİLİĞİ
Vanilya 3/5. Blok
11. Kat ATAŞEHİR



57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SİTESİ ...15... BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

	Evet	Hayır
1 Dış cephelerin yıkanması (100 - 150 bar)	☒	☐
2 Dış cephelere tamir, bakım ve astar uygulaması	☒	☐
3 Çatlaklarda açığa çıkan demirlerin tel fırça ile temizlenmesi	☒	☐
4 Çatlaklarda açığa çıkan temizlenmiş demirlerin korozyona karşı uygun astar / epoksi malzemeyle korunması. Tüm bu yüzeylerin tamiri, astarlanması ve boyanması	☒	☐
5 Dilatasyonlardaki çatlakların tamiri	☒	☐
6 Dış cephedeki prekastların bozuk yatay ve düşeydeki birleşim yerleri ne poliüretan derz dolgu fitili konulması ve poliüretan mastik çekilmesi ve su geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
7 Pencere kenarlarının açık bölümlerinin, UV dayanımı olan poliüretan mastikle hava geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
8 Balkon çiçekliklerinin bakımı, onarımı ve boyanması	☒	☐
9 Çatı parapetlerinin bakımı, onarımı ve boyanması	☒	☐
10 Mevcut yağmur iniş borularının yenilenmesi	☒	☐
11 Balkonlardan geçen yağmur iniş borularının çatıdan iptali sağlanıp kapatılması, yerine balkon dışından yeni yağmur iniş borusu indirilmesi	☒	☐
12 Çatılardan iptali sağlanan yağmur iniş borularının, yeni yerinden motorlu için çatılarda gerekli eğimin verilmesi	☒	☐
13 Panjur üstlerindeki yatay zeminlerde su izolasyonu sağlamak amacıyla astar uygulaması sonrası ilk kat boya uygulamasına geçilmeden, su geçirmez esnek ve kalın dış cephe izolasyon malzemesi olan ROOFGUARD mercan rulolu tekstürlü olarak uygulanması	☒	☐
14 Çatı parapet altındaki alanlarda kuş pisliğinden dolayı görülen aşırı kirlilik için, bu alanlara yüzey hazırlığı, boya uygulaması ve "Kuşkondurmaz Diken" sistemler ile kapatılması.	☒	☐

57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SİTESİ15.... BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

15 Tüm blok içlerinde

- a) Kat Hollerinin
- b) Merdiven Sahanlığı
- c) Çöp Odası
- d) Çöp Kovası
- e) Kat Depoları
- f) Tesisat Şaft Kapakları
- g) Bodrum Katları
- Bakım, onarım ve boyanması

Evet

Hayır

a) 'dan g)'ye kontrol edilerek Baya eksiklikleri mevcut.

16 Açık ve açılabilen balkonların, dış, iç ve tavanların bakım, onarım ve boyanması

☒☐

17 Blok girişlerindeki kumlu sıvanın sökülüp yerine doğal taş döşesi

☒☐

18 Bina giriş üstlerine ve asansör kulelerine su yalıtımı için arduva lı membran uygulaması

☒☐

19 Yangın merdivenleri, yangın çıkış kapıları ve asansör kapılarının boyanması

☐☒

20 Balkon korkulukları, bina giriş korkuluklarının tamiri ve yağlı boy ile boyanması

☒☐

21 Blok giriş ve arka çıkış ve çöp odaları kapılarının boyanması

☐☒

Açıklamalar :

Tarih : 30.01.2019

Kontrolör

[Signature]

Bina Temsilcisi

Sn. Serpil İnci Türoz
İstanbul dışında olacağını
belirtmiştir.

Manolya 3 Sitesi Yönetimi

57 ADA YÖNETİCİLİĞİ
Manolya 3/5. Blok
Zemlin Kat ATASEHİR

30.01.2019

15-BLOK

1. Daire no: 4 , 19 kontrol edilmesi.
- 2 - Daire no: 15 mutfak balkonu ve salon balkonunun kontrol edilmesi.
- 3 - Asansör kapı ve çevrelerinin boya kontrolü
- 4 - Kat: 3,4,5,6,7 yangın kapı çevrelerinin ızdasyon kontrolü.

Bedr. Aslan


57 ADA YÖNETİCİLİĞİ
Maholya 3/5. Blok
Zemin Kat ATASEHIR



57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SITESİ ...16... BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

	Evet	Hayır
1 Dış cephelerin yıkanması (100 - 150 bar)	☒	☐
2 Dış cephelere tamir, bakım ve astar uygulaması	☒	☐
3 Çatlaklarda açığa çıkan demirlerin tel fırça ile temizlenmesi	☒	☐
4 Çatlaklarda açığa çıkan temizlenmiş demirlerin korozyona karşı uygun astar / epoksi malzemeyle korunması. Tüm bu yüzeylerin tamiri, astarlanması ve boyanması	☒	☐
5 Dilatasyonlardaki çatlakların tamiri	☒	☐
6 Dış cephedeki prekastların bozuk yatay ve düşeydeki birleşim yerlerine poliüretan derz dolgu fitili konulması ve poliüretan mastik çekilmesi ve su geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
7 Pencere kenarlarının açık bölümlerinin, UV dayanımı olan poliüretan mastikle hava geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
8 Balkon çiçekliklerinin bakımı, onarımı ve boyanması Dille bakılacak	☒	☐
9 Çatı parapetlerinin bakımı, onarımı ve boyanması	☒	☐
10 Mevcut yağmur iniş borularının yenilenmesi	☒	☐
11 Balkonlardan geçen yağmur iniş borularının çatıdan iptali sağlanıp kapatılması, yerine balkon dışından yeni yağmur iniş borusu indirilmesi	☒	☐
12 Çatılardan iptali sağlanan yağmur iniş borularının, yeni yerinden montajı için çatılarda gerekli eğimin verilmesi	☒	☐
13 Panjur üstlerindeki yatay zeminlerde su izolasyonu sağlamak amacıyla astar uygulaması sonrası ilk kat boya uygulamasına geçilmeden, su geçirmez esnek ve kalın dış cephe izolasyon malzemesi olan ROOFGUARD mercan ruş ile tekstürlü olarak uygulanması	☒	☐
14 Çatı parapet altındaki alanlarda kuş pisliğinden dolayı görülen aşırı kirlilik için, bu alanlara yüzey hazırlığı, boya uygulaması ve "Kuşkondurmaz Diken" sistemler ile kapatılması.	☒	☐

57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SİTESİ ...16...

BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

15 Tüm blok içlerinde

- a) Kat Hollerinin
- b) Merdiven Sahanlığı
- c) Çöp Odası
- d) Çöp Kovası
- e) Kat Depoları
- f) Tesisat Şaft Kapakları
- g) Bodrum Katları
- Bakım, onarım ve boyanması

Evet Hayır

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

a) 'dan g) 'ye kontrol edilecek. Ekte bilgileri mevcut.

16 Açık ve açılabilen balkonların, dış, iç ve tavanların bakım, onarım ve boyanması

Dış kontrol edilecek

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

17 Blok girişlerindeki kumlu sıvanın sökülüp yerine doğal taş döşenmesi

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

18 Bina giriş üstlerine ve asansör kulelerine su yalıtımı için arduva i membran uygulaması

Kontrol edilecek

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

19 Yangın merdivenleri, yangın çıkış kapıları ve asansör kapılarının boyanması

☒	☒
-------------------------------------	-------------------------------------

20 Balkon korkulukları, bina giriş korkuluklarının tamiri ve yağlı boy ile boyanması

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

21 Blok giriş ve arka çıkış ve çöp odaları kapılarının boyanması

Blok giriş kapısı kontrol edilecek

☐	☐
--------------------------	--------------------------


Açıklamalar :

Tarih : 30.01.2019

Kontrolör



Bina Temsilcisi



Manolya 3 Sitesi Yönetimi

57 ADA YÖNETİCİLİĞİ

Manolya 3/5 Blok
Zemin Kat ATASEN

30.01.2019

16. BLOK

- 1- Asansör kulesi izolasyon ve boya kontrolü.
- 2- Makine dairesi kapısının boya kontrolü.
- 3- Tesisat şaft kapaklarının boya kontrolü
- 4- Asansör kapı ve çevrelerinin boya kontrolü
- 5- Çöp odası kapı kasalarının boya kontrolü.
- 6- Aydınlatma camlarının etrafının boya kontrolü.
- 7- Blok giriş elektrik ve telefon tesisatlarının kapaklarının boyanması.
- 8- Daire No: 11 daire içi ve balkon + çişeklik kontrol

Bedr. ASlan


57 ADA YÖNETİCİLİĞİ
Manolya 3/5. Blok
Zemin Kat ATASEHİR




57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SİTESİ ...17... BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

	Evet	Hayır
1 Dış cephelerin yıkanması (100 - 150 bar)	☐	☐
2 Dış cephelere tamir, bakım ve astar uygulaması	☒	☐
3 Çatlaklarda açığa çıkan demirlerin tel fırça ile temizlenmesi	☒	☐
4 Çatlaklarda açığa çıkan temizlenmiş demirlerin korozyona karşı uygun astar / epoksi malzemeyle korunması. Tüm bu yüzeylerin tamiri, astarlanıp ısı ve boyanması	☒	☐
5 Dilatasyonlardaki çatlakların tamiri	☒	☐
6 Dış cephedeki prekastların bozuk yatay ve düşeydeki birleşim yerleri ne poliüretan derz dolgu fitili konulması ve poliüretan mastik çekilmesi ve su geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
7 Pencere kenarlarının açık bölümlerinin, UV dayanımı olan poliüretan mastikle hava geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
8 Balkon çökekliklerinin bakımı, onarımı ve boyanması <i>Balkon çökekliklerinin kapatılması</i>	☐	☐
9 Çatı parapetlerinin bakımı, onarımı ve boyanması	☒	☐
10 Mevcut yağmur iniş borularının yenilenmesi	☒	☐
11 Balkonlardan geçen yağmur iniş borularının çatıdan iptali sağlanıp kapatılması, yerine balkon dışından yeni yağmur iniş borusu indirilmesi	☒	☐
12 Çatılardan iptali sağlanan yağmur iniş borularının, yeni yerinden motorlu için çatılarda gerekli eğimin verilmesi	☒	☐
13 Panjur üstlerindeki yatay zeminlerde su izolasyonu sağlamak amacıyla astar uygulaması sonrası ilk kat boya uygulamasına geçilmeden, su geçirmez esnek ve kalın dış cephe izolasyon malzemesi olan ROOFGUARD mercan rulolu ile tekstürlü olarak uygulanması	☒	☐
14 Çatı parapet altındaki alanlarda kuş pisliğinden dolayı görülen aşırı kirlilik için, bu alanlara yüzey hazırlığı, boya uygulaması ve "Kuşkonduramaz Diken" sistemleri ile kapatılması.	☒	☐

57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SİTESİ 12 BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

15 Tüm blok içlerinde

- a) Kat Hollerinin
- b) Merdiven Sahanlığı
- c) Çöp Odası
- d) Çöp Kovası
- e) Kat Depoları
- f) Tesisat Şaft Kapakları
- g) Bodrum Katları
- Bakım, onarım ve boyanması

Evet

Hayır

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

16 Açık ve açılabilen balkonların, dış, iç ve tavanların bakım, onarım ve boyanması

☒

☐

17 Blok girişlerindeki kumlu sıvanın sökülüp yerine doğal taş döşemesi

☒

☐

18 Bina giriş üstlerine ve asansör kulelerine su yalıtımı için arduvalı membran uygulaması

☒

☐

19 Yangın merdivenleri, yangın çıkış kapıları ve asansör kapılarının boyanması

☒

☐

20 Balkon korkulukları, bina giriş korkuluklarının tamiri ve yağlı boy ile boyanması

☒

☐

21 Blok giriş ve arka çıkış ve çöp odaları kapılarının boyanması

☒

☐

Açıklamalar :

17 Blok dışı 3. da balkon üstü kısımları
oluklanmakta.
İstisnalarla balkonun yağ derisi sorunu var
ya da çirkinlikten su alınmakta.
Soranın giderilmesi istiyor.


Tarih : 30.01.2019

Kontrolör




Bina Temsilcisi

Ayşgöl TAMER



Manolya 3 Sitesi Yönetimi

57 ADA YÖNETİCİLİĞİ
Manolya 3/5 Blok
Kat ATASEHİR



30.01.2019

17. BLOK

- 1- Asansör kule izolasyon ve boya kontrolü. (Çok kötü durumda)
- 2- Asansör kule dış cephe kontrolü.
- 3- Asansör kulesi çöp bacası kenarı kontrolü. (Su girişi var.)
- 4- Makine dairesi kapısı boya kontrolü.
- 5- Çöp odası kapı kasaları boya kontrolü.
- 6- Tesisat şaft kapakları boya kontrolü.
- 7- Asansör kapı ve çerçesi boya kontrolü
- 8- Aydınlatma camları etrafı boya kontrolü
- 9- Daire No:13 arka iki odadan su girişi var.
- 10- Daire No: 3, 4, 9 balkon sızdırmalarının kontrolü.
- 11- Blok girişi elektrik ve telefon tesisat kapaklarının boya kontrolü.

17. BLOK TEMSİLCİSİ,


AUŞEĞÜL TAMER



Bedri Arslan



57 ADA YÖNETİCİLİĞİ
Mangonya 3/5. Blok
Zemin Kat ATAŞEHİR



57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SITESİ 18 BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

	Evet	Hayır
1 Dış cephelerin yıkanması (100 - 150 bar)	☒	☐
2 Dış cephelere tamir, bakım ve astar uygulaması	☒	☐
3 Çatlaklarda açığa çıkan demirlerin tel fırça ile temizlenmesi	☒	☐
4 Çatlaklarda açığa çıkan temizlenmiş demirlerin korozyona karşı uygun astar / epoksi malzemeyle korunması. Tüm bu yüzeylerin tamiri, astarlanması ve boyanması	☒	☐
5 Dilatasyonlardaki çatlakların tamiri	☒	☐
6 Dış cephedeki prekastların bozuk yatay ve düşeydeki birleşim yerlerine poliüretan derz dolgu fitilli konulması ve poliüretan mastik çekilmesi ve su geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
7 Pencere kenarlarının açık bölümlerinin, UV dayanımı olan poliüretan mastikle hava geçirmez duruma getirilmesi	☒	☐
8 Balkon çiçekliklerinin bakımı, onarımı ve boyanması	☒	☐
9 Çatı parapetlerinin bakımı, onarımı ve boyanması	☒	☐
10 Mevcut yağmur iniş borularının yenilenmesi	☒	☐
11 Balkonlardan geçen yağmur iniş borularının çatıdan iptali sağlanıp kapatılması, yerine balkon dışından yeni yağmur iniş borusu indirilmesi	☒	☐
12 Çatılardan iptali sağlanan yağmur iniş borularının, yeni yerinden rıhtı için çatılarda gerekli eğimin verilmesi	☒	☐
13 Panjur üstlerindeki yatay zeminlerde su izolasyonu sağlamak amacıyla astar uygulaması sonrası ilk kat boya uygulamasına geçilmeden, su geçirmez esnek ve kalın dış cephe izolasyon malzemesi olan ROOFGUARD mercan ul ile tekstürlü olarak uygulanması	☒	☐
14 Çatı parapet altındaki alanlarda kuş pisliğinden dolayı görülen aşırı kirlilik için, bu alanlara yüzey hazırlığı, boya uygulaması ve "Kuşkondurmaz Dike" sistemler ile kapatılması.	☒	☐

57 ADA 1871 - 1 PARSEL MANOLYA 3 SİTESİ ...18... BLOK GEÇİCİ KABUL FORMU

15 Tüm blok içlerinde

- a) Kat Hollerinin
- b) Merdiven Sahanlığı
- c) Çöp Odası
- d) Çöp Kovası
- e) Kat Depoları
- f) Tesisat Şaft Kapakları
- g) Bodrum Katları
- Bakım, onarım ve boyanması

Evet Hayır

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

Hepsi kontrol edilecek

16 Açık ve açılabilen balkonların, dış, iç ve tavanların bakım, onarım ve boyanması

Kontrol edilecek balkonlar var

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

17 Blok girişlerindeki kumlu sıvanın sökülüp yerine doğal taş döşenmesi

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

18 Bina giriş üstlerine ve asansör kulelerine su yalıtımı için arduazlı membran uygulaması

Asansör kule izolasyon ve boya kontrolü yapılacak.

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

19 Yangın merdivenleri, yangın çıkış kapıları ve asansör kapılarının boyanması

Mukardan aşağıya kontrol edilecek

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

20 Balkon korkulukları, bina giriş korkuluklarının tamiri ve yağlı boy ile boyanması

Bina giriş korkuluğu boyası kontrol edilecek.

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

21 Blok giriş ve arka çıkış ve çöp odaları kapılarının boyanması

Boyanaacak

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

Açıklamalar :

.....

.....

.....

.....


.....

Tarih : 02.02.2019.

Kontrolör



Bina Temsilcisi



Manolya 3 Sitesi Yönetimi
57 ADA YÖNETİCİLİĞİ
Manolya 3/5. Blok
Zemin Kat ATASEHİR

18.BLOK

- 1- Asansör kule izolasyon ve boya kontrolü.
- 2- Makine dairesinin kapısının boya kontrolü.
- 3- Asansör kapı ve çerçesinin boya kontrolü.
- 4- Aydınlatma camları etrafının boya kontrolü.
- 5- Göp odası kapı kasalarının boya kontrolü.
- 6- Göp odası boya kontrolü.
- 7- Yangın kapıları üstünün tavanla birleşim yerlerinin boya kontrolü.
- 8- Blok girişi tesisat (elektrik + telefon) kapakları boya kontrolü.
- 9- Tesisat saft kapakları boya kontrolü.
- 10- D:16 daire içi kontrol.
- 11- D:7 salon balkonu , D:21 ,19 ,17 mutfak ve salon balkonu izolasyon kontrolü.
- 12- D:20 dış cepheden su alıyor.
- 13- D:17 Mutfak tavan dış cepheden su alıyor.

Bedr. Arslan



57 ADA YÖNETİCİLİĞİ
Manolya 3/5 Blok
Zemin Kat ATAŞEHİR

